


福岡県粕屋郡志免町 M様邸 屋根改修工事



before



after


ガルバリウム鋼板
施工費 約50万

酸性雨による銅板腐食漏水





before




after



竿縁天井
聚楽壁仕上げ
桁の雨染み貫き
施工費 約70万



before



after

